



CSI0P0030E00

**Faktura - daňový doklad**

Dodavatel:

AUTOBOND GROUP a.s.Prov.: Studentská 429, 360 07 Karlovy Vary
Kolbenova 859/15
190 00 Praha 9-VyšochanyIČ: **27567575** Tel.: +420 355 328 011
DIČ: **CZ27567575** Fax: +420 355 328 022

Bankovní účet: 3803312001/5500 Raiffeisen Bank

IBAN **CZ3355000000003803312001**SWIFT **RZBCCZPP**

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 10855.

Ev. čís. daň. dokl.**FV73320172**

Číslo zakázky

DB014337

Strana: 1 z 2

Odběratel

Česká školní inspekceFráni Šrámka 37
150 21 Praha - 5IČ: **00638994**

tel: +420 607 005 291

DIČ:

+420 353 242 221

Vozidlo:	KIA cee'd 1,4 CVVT Cool Plus	Přijato dne:	08.03.2017	Datum vystavení:	08.03.2017
V provozu od:	24.10.2011	Stav tachometru:	64720 km	Datum splatnosti:	22.03.2017
RZ:	2AN 5048	Stav PHM:	1/2	Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	08.03.2017
VIN:	U5YHB811ACL228664	Technik:	Milfajt Pavel	Forma úhrady:	Převodem

Pracovní operace

Pozice	Popis	Mechanik	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
100ED14G2	PROHLÍDKA 100 TIS. KM / 60 MĚSÍCŮ	33	610,00 Kč	2,14 ČJ	21%	10,00 %	1 174,86 Kč
100ED14G2K	PROHLÍDKA KAROSERIE	33	610,00 Kč	0,50 ČJ	21%	10,00 %	274,50 Kč
3A1BRZDPB	KONTROLA BRZD - VÁLCOVÁ ZKUŠEBNA BRZD	33			21%		106,00 Kč
3A1LIKOPB	EKOLOGICKÁ LIKVIDACE KAPALIN A FILTRŮ	33			21%		124,00 Kč
3A1MYTIHB	MYTÍ A LUXOVÁNÍ VOZU	33	610,00 Kč	0,30 ČJ	21%	100,00 %	0,00 Kč
3A1SVESPB	SEŘÍZENÍ SVĚTEL	33			21%		109,00 Kč
3AZAROVHB	OPRAVA OSVĚTLENÍ - VÝMĚNA ŽÁROVKY V PP SVĚTLE	33	610,00 Kč	0,20 ČJ	21%	10,00 %	109,80 Kč
AKB	VÝMĚNA AKUMULÁTORU	33	610,00 Kč	0,20 ČJ	21%	10,00 %	109,80 Kč

Práce celkem:**2 007,96 Kč****Sleva z ceny práce:****368,44 Kč****Vydáný materiál**

Katalogové číslo / Název

Vydáný materiál

		Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena
2098350	ŽÁROVKA 12V W5W	16,53 Kč	1,000 KS	21%	5,02 %	15,70 Kč
2151323001	TĚSNĚNÍ VÝP.ŠROUBU	16,47 Kč	1,000 KS	21%	10,00 %	14,82 Kč
2630035504	FILTR OLEJOVÝ	209,41 Kč	1,000 ks	21%	10,00 %	188,47 Kč
550014261	OLEJ HELIX ULTRA 5W40	457,00 Kč	3,300 L	21%	5,00 %	1 432,70 Kč
LP370APE050CK0	AKUMULÁTOR 12V 50AH 360A	2 160,05 Kč	1,000 ks	21%	10,00 %	1 944,05 Kč
S971331H000	FILTR PYLOVÝ	510,00 Kč	1,000 ks	21%	10,00 %	459,00 Kč
SMESZIMNI	KAPALINA OSTRÍKOVACÍ ZIMNÍ	20,66 Kč	2,000 L	21%	5,03 %	39,24 Kč

Materiál celkem:**4 093,98 Kč****Sleva z ceny materiálu:****367,92 Kč**

Kontrola podvozku:vůle,čepy,manžety - vše v pořádku bez závad.

Brzdové destičky : přední-Ok

zadní -Ok

Číslo objednávky:K2017006

* položky označené tímto symbolem jsou neoriginální náhradní díly

"Náklady dle zákona č. 185/2001 Sb., §38a, ods. 5 činí 1-3 Kč/kg a jsou součástí prodejní ceny."

Vážení zákazníku, na zakázku byla poskytnuta sleva:

na práci 368,44 Kč a na materiálu 367,92 Kč.



Faktura - daňový doklad

Dodavatel:

AUTOBOND GROUP a.s.

Prov.: Studentská 429, 360 07 Karlovy Vary
Kolbenova 859/15
190 00 Praha 9-Vysočany

IČ: **27567575** Tel.: +420 355 328 011
DIČ: **CZ27567575** Fax: +420 355 328 022

Bankovní účet: 3803312001/5500 Raiffeisen Bank

IBAN **CZ3355000000003803312001**
SWIFT **RZBCCZPP**

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 10855.

Ev. čís. daň. dokl.

FV73320172

Číslo zakázky

DB014337

Strana: 2 z 2

Česká školní inspekce

Fráni Šrámka 37
150 21 Praha - 5

IČ: **00638994**
DIČ:

tel: +420 607 005 291
+420 353 242 221

Režijní spotřební materiál

23,02 Kč

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ DPH	DPH
Základní 21%	6 124,96 Kč	1 286,24 Kč
Snížená 15%	0,00 Kč	0,00 Kč
0%	0,00 Kč	

CELKEM BEZ DPH 6 124,96 Kč
DPH CELKEM 1 286,24 Kč
ZAOKROUHLENÍ -0,20 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ 7 411,00 Kč



Díky konceptu FLC+ jsme schopni Vám nabídnout větší pohodlí a lepší porozumění Vašemu vozu i servisním úkonům, které jsme provedli. Tento program je součástí naší prodejní a servisní filozofie Family-like Care, která je založena na dokonalém servisu, důvěře a vzájemném porozumění. Věříme, že jsme dostáli svému závazku a splnili Vaše očekávání.

Za dodavatele: **Schojancova Petra**
KIA MOTORS
AUTOBOND GROUP
provozovna Karlovy Vary, Studentská 429
tel.: +420 355 328 011; fax: +420 355 328 022
IČ: 27567575; DIČ: CZ27567575

Odběratel:

Převzal a s cenou souhlasí, Podpis

Zákazník

Servisní místo

SPZ


Stav kilometrů

Celk.dovol.hmot. ----

chyba měř.

Zkuš. technik

Číslo zakázky



△ **2%**

79%

81%

738kg

543kg

84%

87%




△ **3%**

Směrová odchyłka:
Neprovedeno



Zavěšení kol:
V pořádku

Pasiv.brzdná síla/ovalita

Brzdné síly



Zbrzdění



Brzdy:
V pořádku

POZNÁMKY

KIA GROUP a.s.
 ul. 429
 Vary
 7
 Czech Republic
 tel. č.: 355 328 011, 777 157 138
 Faxové č.:
 E-mail:
 Jméno kontaktu:



Objednávka opravy

Objednávka opravy č.:

Datum: 08/03/2017

Jméno mechanika:

Přijímací technik:

Informace o vozidle:

Reg. č.:
 VIN: U5YHB811ACL228664
 Vozidlo: Ceed 5 Dveře Kombi 1.4Lt
 Manuální
 Datum výroby: 17/10/2011

• Proveďte servis po 100 000 km/60 měsících podle příručky.

--- Servisní kampaň ---

- ☒ Zkontrolujte vozidlo z hlediska nevyřízených svolávacích nebo servisních kampaní.

--- Vozidlo v pracovním prostoru ---

- ☒ Proveďte diagnostický test s aktuálním testovacím zařízením KIA, zkontrolujte chybové kódy a aktualizace.
- ☒ Zkontrolujte funkčnost dálkového ovládání dveří.
- ☒ Zkontrolujte všechna osvětlení interiéru včetně varovných kontrolky na palubní desce.
- ☒ Zkontrolujte systémy klimatizace a topení (jsou-li k dispozici).
- ☒ Zkontrolujte bezpečnostní pásy.
- ☒ Namažte panty, zámkové vložky, uvolnění kapoty a západku.
- ☒ Zkontrolujte stav předního skla, stěračů, ostřikovačů a všech zrcátek.
- ☒ Zkontrolujte funkčnost vnějších světel a klaksonu.
- ☒ Zkontrolujte a seřďte světlomety.
- ☒ Vyměňte filtr čerstvého vzduchu/pylového filtru (je-li k dispozici).
- ☒ Zkontrolujte lékárničku a dobu životnosti.
- ☒ Tlak pneumatiky: PL 2,3 bar; PP 2,3 bar; ZP 2,3 bar; ZL 2,3 bar.
- ☒ Rezervní pneumatika _____ mm + 0,5 bar jako normálně.

--- Pod kapotou ---

- ☒ Zkontrolujte vzduchový filtr.
- ☒ Zkontrolujte systém posilovače řízení.
- ☒ Zkontrolujte hladinu kapaliny do ostřikovačů.
- ☒ Zkontrolujte chladicí systém.
- ☒ Zkontrolujte hnací řemen.
- ☒ Zkontrolujte brzdovou a spojkovou kapalinu.
- ☒ Zkontrolujte nabití a stav baterie pomocí analytického nástroje schváleného společností Kia (nutný výtisk).

- ☒ Zkontrolujte stav kabelových svorek a upevnění baterie.
- ☒ Zkontrolujte kompresor klimatizace, systém a chladivo.
- ☒ Zkontrolujte hadice a hadičky oddělení motoru.

--- Zvednuté vozidlo ---

- ☒ Vyměňte motorový olej a filtr.
- ☒ Zkontrolujte utažení šroubů a matic podvozku a karoserie.
- ☒ Profil pneumatiky: PL 2 mm; PP 2 mm; ZP 2 mm; ZL 2 mm.
- ☒ Zkontrolujte palivové hadičky a přípojky.
- ☒ Zkontrolujte hadice na výpary a kryt palivového filtru.
- ☒ Zkontrolujte převodku řízení, tyče řízení a manžety.
- ☒ Zkontrolujte diskové brzdové destičky a disky.
- ☒ Zkontrolujte seřízení a funkčnost parkovací brzdy.
- ☒ Zkontrolujte brzdové hadičky a přípojky.
- ☒ Zkontrolujte korozi, poškození a rezavění na spodní straně karoserie.
- ☒ Zkontrolujte přední zavěšení a kulové čepy.
- ☒ Zkontrolujte hnací hřídele včetně manžet CV.

--- Zkušební jízda ---

- ☒ Zkontrolujte funkčnost ruční řadicí páky.
- ☒ Zkontrolujte chod pedálu plynu, brzdy a spojky.
- ☒ Zkontrolujte funkčnost parkovací brzdy.
- ☒ Zkouška vozidla na silnici.
- ☒ Aktualizovaná servisní dokumentace.
- ☒ Vynulujte servisní ukazatel (je-li namontovaný).

Díly

2151323001 - Gasket, Drain Plug	1.00
971332L000 - Filter Assembly, Pollen	1.00
2630035504 - Filter Assembly, Engine	1.00
Oil	

Ostatní položky

OD - Likvidace oleje	1.00
SS - Ostatní položky	1.00
TUF - Doplnovací kapaliny	1.00
MO24 - Motorový olej (ACEA A3/A5)	3.30

daňový doklad
FV73320172
DB014337
Strana: 2 z 2
Školení inspekce
Štánka 37
tel: +420 607 005 291
+420 353 242 221
23,02 Kč
6 124,96 Kč
1 286,24 Kč
-0,20 Kč
994
VEM BEZ DPH
a Kč

RONICS
A-670P KIA
CONFIG: 192-110081B

ZPRAVA O ZK.

AUTOBOND GROUP KU
STREET NAME
CITY
ZIP CODE
COUNTRY

08-03-2017
12:07

ZKOUŠKA BATERIE

VYMĚNIT BATERII

NAPĚTÍ:	12,62V
NAMĚŘENÉ	326 CCA
HODNOTA	410 CCA

TECHNICKÝ STAV



TYP BATERIE	BĚŽNÁ
MÍSTO:	VE VOZIDLE
TEPLOTA BATERIE	VÍAC AKO 0°C